

COMMUNE : **DESNES**

PLAGE : **PLAGE DE LA GRAVIERE DE DESNES**

Contrôle réalisé le : **18 juin 2019 à 09h45**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24,7	Huiles minérales :	absence
Météo du jour :	soleil	Odeur de phénol :	absence
Fréquentation :	nulle	Substances tensio-actives :	absence
Température de l'eau (°C) :	23,3	Coloration de l'eau :	conforme
		Transparence * (mètres) :	1

(*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	15
Streptocoques fécaux (EI) :	15

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BOA QUALIDADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE (par le responsable)